

Stichting Veteranen Ontmoeting Centrum Vechtdal Hardenberg



Veiligheid op de werkplaats

Bezoekadres
Bruchterweg 88

7772 BJ Hardenberg
+31 0523 795237

Als vrijwilliger is het jouw taak om ervoor te zorgen dat de werkplaats veilig is. Het voornaamste doel is het voorkomen van nare ongelukken en het creëren van een veilige werkomgeving voor de vrijwilligers. **Het is ter aller tijden op eigenrisico als u klust bij het (V.O.C. Vechtdal. U kunt het V.O.C. Vechtdal niet aansprakelijk stellen voor ongeval,) letsel of voor beschadigde kleding.**

1. Richt de werkplaats veilig in:

Een veilige werkplaats begint bij een goede indeling en inrichting. Het is handig om iemand verantwoordelijk te stellen voor de werkplaats. Deze vrijwilliger kan de machines, gereedschappen, materialen, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en voorraden een goede plek geven.

2. Creëer voldoende inzicht:

Het is noodzakelijk dat je altijd op de hoogte bent van de wettelijke verplichtingen voor jouw bedrijf/stichting. Zorg ervoor dat je up-to-date informatie verzamelt voor jou en jouw vrijwilliger. Iedereen op de werkvloer moet geïnformeerd worden over arbeidsveiligheid.

3. Geef instructies aan de vrijwilligers:

Zoals eerder aangegeven is het belangrijk dat iedereen op de werkplek geïnformeerd wordt over arbeidsveiligheid. Zorg ervoor dat je vrijwilligers bekend zijn met de richtlijnen wat betreft veilig werken. Zijn er nieuwe vrijwilligers? Vergeet dan niet om ze op de hoogte te stellen. Herhaling is hierbij erg belangrijk.

4. Geef het goede voorbeeld:

Zorg ervoor dat je als vrijwilliger of leidinggevende het goede voorbeeld geeft. Houd je daarom aan de regels die je hebt opgesteld. Ook kun je ervoor kiezen om de vrijwilligers mee te laten denken over de veiligheidsrisico's op de werkplaats en bijpassende oplossingen. Neem jij de veiligheid serieus? Dan zullen de werknemers dit ook doen.

5. Zorg voor veilige apparatuur en materialen:

Onveilige apparatuur zorgt voor onveilige situaties. Controleer daarom regelmatig de werkplaatsapparatuur, de leidingen en de bedradingen. Is een machine onveilig? Vervang of herstel deze dan.

6. Vergeet de voorzieningen niet:

Naast veilige apparaten en materialen is het ook goed om aandacht te besteden aan de verschillende voorzieningen in de werkplaats. Kunnen de gereedschappen die gebruikt worden op een veilige manier opgeborgen worden.

Bankrekeningnummer:
IBAN NL60 RABO 0344 2657 49
tnv: Stichting V.O.C. Vechtdal

www.vocvechtdal.nl
info@vocvechtdal.nl

Inschrijving KvK: 75372983
ANBI status